

Poh, Willi 1.2

Von: Vetter, Michael 1
Gesendet: Mittwoch, 5. Februar 2014 08:06
An: Poh, Willi 1.2
Betreff: AW: Ihr Schreiben vom 24.01.2014

Von: Nicolas Kartes [<mailto:nicolas.kartes@everflourish-europe.de>]

Gesendet: Dienstag, 4. Februar 2014 10:24

An: Magin, Helmut 1.2

Cc: Poh, Willi 1.2

Betreff: AW: Ihr Schreiben vom 24.01.2014

Sehr geehrter Herr Magin, sehr geehrter Herr Poh,

wie soeben mit Ihnen telefonisch besprochen bestätigen wir Ihnen den entdeckten Fehler an unserer Steckdosenleiste 6-fach und möchten Ihnen hiermit auch für die Zusendung des Prüfmusters danken.

Wir nehmen dies zum Anlass die Lagerbestände entsprechend zu überprüfen und senden das Prüfmuster zur weiteren Abklärung an den chinesischen Hersteller zurück.

Wie sich herausgestellt hat, war die Verkabelung des Steckers fehlerhaft, hierfür auch nochmal vielen Dank für den Hinweis an Herr Poh, der beständig darauf hingewiesen hat.

Mit freundlichen Grüßen


EverFlourish
EverFlourish Europe GmbH

Nicolas Kartes

Produktmanagement
Telefon: +49 6897-85609-13
Telefax: +49 6897-85609-10
Email: nicolas.kartes@everflourish-europe.de
www.everflourish-europe.de

Von: Poh, Willi 1.2 [<mailto:Willi.Poh@ppa-duew.de>]

Gesendet: Montag, 3. Februar 2014 12:07

An: Nicolas Kartes

Betreff: AW: Ihr Schreiben vom 24.01.2014

Hallo Herr Kartes,
so wie tel. besprochen prüfen Sie jetzt auch einmal den Stecker dieser Mehrfachsteckdose.
Bitte um Rückantwort.
Mit freundlichem Gruß
Willi Poh

Von: Magin, Helmut 1.2
Gesendet: Montag, 3. Februar 2014 11:54

Poh, Willi 1.2

Von: Bläsius, Lothar 1.2
Gesendet: Dienstag, 14. Januar 2014 16:00
An: Poh, Willi 1.2
Cc: Vetter, Michael 1
Betreff: AW: Gefahr trotz originalverpackter Steckdose.

Hallo Herr Poh,

nach Rücksprache mit Hr. Vetter und Hr. Rättsch können Sie den I&K-Lagerbestand (1 Kiste) an neuen Steckdosenleisten mir Ihrem Elektromessgerät überprüfen.

Mit freundlichen Grüßen
Lothar Bläsius

Von: Poh, Willi 1.2
Gesendet: Dienstag, 14. Januar 2014 13:47
An: Bläsius, Lothar 1.2; Vetter, Michael 1
Betreff: WG: Gefahr trotz originalverpackter Steckdose.

Hallo die Herren,
bevor ich diese Mehrfachsteckdose aus den Händen gebe,
habe ich sie durch Herr Job nochmals überprüfen lassen.
Im angehängtem PDF hat er mir bestätigt, dass ein Produktionsfehler vorliegt.
Ich bitte Sie die Abt. IUK darüber zu unterrichten, damit sie ihre vorhandenen Steckdosen
von mir prüfen lässt.
MfG
Willi Poh
< Datei: Bemängelte Steckdose 14.01. 2014.pdf >>

Von: Poh, Willi 1.2
Gesendet: Dienstag, 14. Januar 2014 07:51
An: Bläsius, Lothar 1.2; Vetter, Michael 1
Betreff: Gefahr trotz originalverpackter Steckdose.

Hallo Herr Bläsius,
ich musste heute Morgen bei Herr Schlösser einige Mehrfachsteckdosen aussondern.
Da ich unsere neuen (originalverpackten) Steckdosen vor dem Einsatz prüfe,
viel mir auf, dass Spannung auf dem Schutzkontakt war.
Unsere IUK Mitarbeiter bringen auch Steckdosen zum Einsatz die nicht erstgeprüft werden.
Das wurde ja auch in einer Besprechung durch Herr Vetter so festgelegt.
Ich werde und kann keine Verantwortung für solche Steckdosen, die nicht von mir erstgeprüft
wurden übernehmen.
Diese „Minderwertige“ Steckdose werde ich in mein Archiv nehmen, und auch dementsprechend kommentieren.
Ich möchte Sie auch bitten mir schriftlich mitzuteilen wie wir in Zukunft mit diesen Steckdosen verbleiben.
Willi Poh